

## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění je:

Nepojízdný ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: CRAFTER, kategorie vozidla: N1 typ: 2EKE2, Varianta LM5C1350 verze: L, RZ: 3AK7670, datum 1. registrace vozidla: 4.11.2009, VIN: WV1ZZZ2EZ96024040, zdvih. objem: 2 461 ccm, palivo: NM, barva: ŠEDOBÍLÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 2/3, platnost STK do 4.11.2013, č. VTP: UE 978688. Stav počítadla ujetých kilometrů není znám. (dále jen „automobil“).

Automobil je v tzv. polo převodu a lze ho tedy je považovat dle zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění za zaniklé.

### Výbava Automobilu:

- Manuální klimatizace
- Rádio s CD

### Tech. Popis Automobilu:

#### Číslo schválení technické způsobilosti:

6291-010-06

#### Směrnice EHS/ES č.:

200696B

#### Motor

Typ: BJL, výkon: 100 kW, původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Spojka

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Převodovka manuální 5 st., rozvodovka

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Přední náprava a řízení

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Zadní náprava

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Brzdy ABS

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Elektr. Soustava

Původní, nebylo možno ověřit funkčnost z důvodu poškozené spínací skříňky a chybějící baterie.

#### Akumulátor

Chybí

#### Karoserie

Původní, v minulosti možnost mechanického poškození v nezjistitelném rozsahu, drobné poškození.

#### Lak

Původní, drobné oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

**Interiér**

Opotřebené sedadlo řidiče, nefunkční ovládání sedadla řidiče, stav odpovídající provoznímu stáří

**Servisní interval**

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

**Kola**

Plech kola 16" drobná poškození, zimní pneu, pravé zadní kolo vypuštěné.

**Závěr:**

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje plánovanou servisní prohlídku. Dle informací z technického průkazu je automobil v tzv. polo převodu a lze ho tedy je považovat dle zákona č. 56/2001 Sb. v platném za zaniklé.

**Odhad ceny obvyklé:**

Vzhledem k druhu, stáří, technického stavu, výše uvedeným poškozením a vadám výše uvedeného vozu stanovujeme obvyklou prodejní cenu vozu ke dnešnímu dni na:

**80 000 Kč**

(slovy: osmdesát tisíc korun českých)

V Praze dne 2.10.2015

---

Prohlídku a stanovení ceny vozu  
provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík