

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU	7539498	RZ	9T49964	Typ pojištění	Havarijní pojištění
Poškozený/pojištěný	ČSOB Leasing a.s.	VIN	WDD2221851A127766		
Adresa / Email	Na Pankráci 310/60, Praha 4, 14000 / info@csobleasing.cz	Tovární značka/typ	MERCEDES-BENZ [03] / S třída 05/13-05/17 (222) [V] [S] [3D] [A9]		
Telefon poj./poškoz.	222012111, 222012111	Stav tachometru	216 047 km	Původ údaje	Odečteno
Typ paliva	Benzín	Datum 1. registrace	31.10.2014	Platnost TK	06.12.2020
Výkon motoru (kW)	335	Objem motoru (ccm)	4 663	Barva vozidla	Černá 2-vrstvá metalíza
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající		
Popis příčiny PU	První účastník: narazil jsem do betonového sotruvku				
Vyjádření MT k příčině PU	Nelze ověřit.				

Popis a stav kol						
Kolo	Disk - výr. zn.	Disk - materiál	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)
P - Náprava 1		Hliník	Nexen Winguard Sport	245/45 19 V	Zimní	4
L - Náprava 1		Hliník	Nexen Winguard Sport	245/45 19 V	Zimní	4
L - Náprava 2		Hliník	Nexen Winguard Sport	275/40 19 V	Zimní	4
P - Náprava 2		Hliník	Nexen Winguard Sport	275/40 19 V	Zimní	4

Díly na výměnu	
DISK P L	PNEU P L
DISK Z L	PNEU Z L
OZD-CLONA P L	VLOŽKA PODBĚHU P L
KRYT PRAHU L	HNACÍ HŘÍDEL P L
RAMENO STABILIZÁ P L	TĚHLICE P L
PŘÍČNÉ RAMENO H P L	TÁHLO P L
PŘÍČNÉ RAMENO D P L	PODBĚH P L nutná certifikace svařování alu
POTRUBÍ	OLEJ-POTR L PŘEVODOV
KRYT STŘ	KRYT PŘ

Díly na kontrolu / diagnostika	
PRUŽ-JEDNOTKA P L	PARAMETRICKÉ ŘÍZENÍ
PRUŽ-JEDNOTKA Z L	HNACÍ HŘÍDEL Z L
TÁHLO Z L	POSUV VZPĚRA Z L
TĚHLICE Z L	RAMENO ODKL-KOLA Z L
SPOJOVACÍ TYČ Z L	RAMENO NÁPRAVY Z L

Práce	
PRÁH L (24.0 ČJ)	

Lakování	
KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU (lak nového dílu)	KRYT PRAHU L (lak nového dílu)
PRÁH L (lak po opravě do 50%)	PODBĚH P L nutná certifikace svařování alu (lak nového dílu)

Poznámky

Klient dostal slevu 4% z pojistného. V případě nevyužití smluvní opravy má likvidace možnost odečíst 4% z pojistného plnění. Vybraný servis: Fa RENE a.s., Svitavy 2, Hlavní 408/141. Náklad na opravu maximálně do 80% obvyklé ceny vozidla. Pokud by oprava tuto cenu překročila, likvidace bude formou totální škody po odpočtu použitelných zbytků. Servis bude před opravou kontaktovat likvidaci v souvislosti se stanovením OC vozidla a nákladů na opravu !!!

Další informace

Z důvodu zavedení opatření u prohlídek v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19, není zápis podepsán klientem / servisem, který byl seznámen s obsahem zápisu o poškození

Návrh na TŠ

Ne

Způsob
opravy

Nesmluvní opravná (faktura)

Následná
prohlídka

Ne

Akceptace
smluvní
opravy

Nedohodnuto

Vyžádat výpočet
pojistitele

Ne

Převzaty kopie dokladů

TP

Ano

ŘP

Ne

ORV

Ne

ZDN

Ne

Jiné:

nesděleno, kde bude vozidlo opravováno

Bankovní účet:

Servis

1. Pojištěný, popř. poškozený, nebo jejich zástupce přítomný při prohlídce, bere na vědomí popsany rozsah poškození a potvrzuje to svým podpisem. Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění, popř. do náhrady za škodu. Do výpočtu nebudou zahrnuta ani poškození výše uvedená, která nebudou odpovídat popsanému nehodovému ději k výše uvedené pojistné události. Poškozené díly, které nejsou uvedeny v tomto Zápisu o poškození, je nutné nechat prohlédnout mobilním technikem pověřeným pojišťovnou. Do doby prohlídky tyto poškozené díly, prosím, uschovejte. V případě jejich nepředložení k prohlídce nemusí být faktura za opravu uhrazena v požadované výši.
2. Tento dokument nezavazuje Generali Českou pojišťovnu a.s. k úhradě popsanych poškození – likvidace pojistné události bude probíhat podle příslušné pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.
3. Přiměřené náklady na opravu nesmí přesáhnout obvyklou cenu vozidla v době poškození (nebo dle příslušných pojistných podmínek).
4. Pojištěný, popř. poškozený, prohlašuje, že za výše uvedenou pojistnou událost dosud neobdržel žádné plnění z vlastního pojištění, ani odškodnění z odpovědnostního pojištění škůdce a nárok na plnění, popř. na náhradu škody, vůči jinému neuplatnil. Pokud by některý z nároků později uplatnil u jiného subjektu, zavazuje se o tom informovat Generali Českou pojišťovnu a.s. do 15 dnů.



Informace o stavu vyřízení pojistné události můžete zjistit na:
www.generaliceska.cz/reseni-skody

U prohlídky přítomen

Pojištěný

Příjmení a jméno

p.Rubý

Místo prohlídky

bydliště, Zengrova, Ostrava, 70300

Prohlídka provedena

27.10.2020, 11:52

Mobilní technik

Jiří Snopek

Verze zápisu: 21.12.2019

Příloha č. 1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle AudaVin? Ano
 Změna výbavy při prohlídce? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

245/50 R 18 .. W

2-VRSTVÁ METALÍZA
 AKTIVNÍ ZÁMKY BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ VZADU [305]
 AUDIO BURMESTER SURROUND-SOUND [810]
 AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE THERMOTRONIC VZADU [582]
 BELTBAG [306]
 CHLAZENÁ SCHRÁNKA VZADU [308]
 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ COMAND [816]
 DETERMÁLNÍ VRSTVENÁ SKLA (VŠECHNA) [596]
 DISTRONIC PLUS A STEERING ASSISTENT (AUTOPILOT) [266]
 ECO START-STOP [B03]
 FIRST-CLASS VZADU [224]
 IDENTIFIKACE OBSAZENÍ DĚTSKÉ SEDAČKY [U18]
 INTELIGENTNÍ SVĚTLA LED [P35]
 KEYLESS-GO [889]
 KOMFORTNÍ PAKET "TEPLO" [P69]
 KOMPRESOR KLIMATIZACE S MAGNETICKOU SPOJKOU [B09]
 MEMORY-PAKET [P64]
 MULTIMEDIA VZADU [864]
 OD MODELU '15 [805]
 OPĚRKY HLAVY VPŘEDU EASY ADJUST [439]

OSVĚTLENÍ AMBIENTE [877]
 OVLÁDÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT NA VNITŘNÍM ZRCÁTKU [231]
 PAKET AIR-BALANCE [P21]
 PAKET KEYLESS-GO [P17]
 PAKET OCHRANY PROTI ODCIZENÍ [P54]
 PAKET PARKOVÁNÍ (PAKET PARK) [P44]
 PARKOVACÍ LOKÁTOR (PTS) [220/235]
 POTAHY KÚŽE NAPPA [80...A/81...A]
 PŘEDNÍ SEDADLA, SLOUPEK ŘÍZENÍ A VŠECHNA ZRCÁTKA S PAMĚTÍ [275]
 PŘEDNÍ SEDADLA VYHŘÍVANÁ (PLUS) [902]
 ROZHRANÍ PRO PŘIPOJENÍ MÉDIÍ [518]
 SEDADLA EXECUTIVE [453]
 SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍ STOPY [238]
 SLUNEČNÍ ROLETA ELEKTR ZADNÍHO SKLA [540]
 SPODNÍ KRYT MOTORU (KOV) [481]
 TOUCHPAD (OVLÁDÁNÍ DOTYKEM PRSTU) [448]
 TVRDÝ LAK
 VÝSTRAHA PŘED KOLIZÍ VPŘEDU [258/271]
 ZABEZPEČENÍ INTERIÉRU [882]
 ZADNÍ SEDADLA ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ [223]
 ZÁSUVKA 230 V VZADU [U67]
 ZVĚTŠENÉ BRZDY [U28]

245/45 + 275/40 R19Y

7-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ [427]
 ANATOMICKÁ ZADNÍ SEDADLA [406]
 AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE THERMOTRONIC [581]
 AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL [608/628]
 CD-MĚNIČ [814]
 COMAND ONLINE [531]
 DÁLKOVÉ ZAMYKÁNÍ ZADNÍHO VÍKA [881]
 DISTRONIC PLUS [233]
 DVOJITÝ DRŽÁK NÁPOJŮ [310]
 EMISE DLE NORMY EURO6 [927]
 HASICÍ PŘÍSTROJ [682]
 INDIVIDUAL ENTERTAINMENT VZADU [P46]
 KAMERA VZADU [218]
 KOLENNÍ AIRBAGY [294]
 KOMFORTNÍ PAKET ZADNÍCH SEDEDEL [P43]
 KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH [475]
 MULTIFUNKČNÍ VOLANT DŘEVO/KÚŽE [289]
 NEZÁVISLÉ TOPENÍ [228]
 OD VIN A121489/L001830/V000420
 OSTRÍKOVACÍ SKEL VYHŘÍVANÉ ADAPTATIVNÍ (MAGIC VISION CONTROL) [874]
 OTVÍRÁNÍ ZADNÍHO VÍKA ELEKTR [871]
 OZDOBNÉ DÍLY TOPOL ČERNÝ LESKLÝ [729]
 PAKET CHAUFFEUR [P07]
 PAKET KOMFORTNÍCH SEDEDEL [432]
 PAKET OCHRANY PROTI SLUNCI [P09]
 PAKET PRE-SAFE VZADU [P36]
 PODPŮRNÉ SYSTÉMY PAKET PLUS [P20]
 PŘ 8.5 J X 19 / ZAD 9.5 J X 19 ALU [11R]
 PŘEDNÍ SEDADLA KLIMATIZOVANÁ [401]
 PŘEDNÍ VÍKO AKTIVNÍ [U60]
 ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK [513]
 SERVOZAMYKÁNÍ DVEŘÍ A ZADNÍHO VÍKA [883]
 SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU [237]
 SLUNEČNÍ ROLETY ELEKTR ZADNÍCH DVEŘÍ [297]
 STUPEŇ ZATÍŽENÍ SKELETU 2 [LS2]
 TV PŘIJÍMAČ [865]
 VYHŘÍVANÝ VOLANT [443]
 VÝSTRAHA PŘED KOLIZÍ VZADU [253]
 ZADNÍ LOKETNÍ OPĚRKA VYHŘÍVANÁ [907]
 ZADNÍ SEDADLA KLIMATIZOVANÁ [402]
 ZRCÁTKA AUTOMATICKY ZACLONITELNÁ [249]

Standardním písmem je výbava přitažená číslem VIN.
 Tučným písmem je manuálně přidaná výbava.
 Přeskrtnutým písmem je manuálně odebraná výbava.