



Ocenění předmětu dražby

Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL**, značky: **VOLKSWAGEN** obchodní označení: **TRANSPORTER**, kategorie vozidla: **M1**, Varianta: **280GCAACX0**, verze: **NNFM6**, RZ: **3AS7303**, datum 1. registrace vozidla: **22.3.2010**, VIN: **WV2ZZZ7HZA232856**, zdvih. objem: **1 968 ccm**, výkon **103 kW**, palivo: **NM**, barva: **B4B4 BÍLÁ** karoserie: **KOMBI**, počet míst k sezení: **2-9**, spojovací zařízení: **A50-X**, platnost STK do: **20.3.2016**, č. VTP: **UD 772625**, č. ORV: **UAM 577001**. Přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: **229 861 km** (dále jen „automobil“)

Výbava automobilu Volkswagen Transporter 2.0 TDI 103 kw:

Bezpečnost:

- ABS, ESP, ASR
- Elektronické rozdělení brzdové síly EBD
- 4 x Přední airbag na straně řidiče, inteligentní

Funkčnost:

- Centrální zamykání: dálkové
- Manuální 6 - stupňová převodovka
- Otáčkoměr
- Počítač
- Posilovač řízení
- Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem
- Ukazatel servisních intervalů
- Volant: plastový a nastavitelný v ose

Komfort:

- Středová loketní opěrka vpředu
- Tónovaná skla v kabině
- Klimatizace

Exteriér:

- Černé nárazníky přední a zadní
- Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče a na straně spolujezdce
- Pneumatiky: přední, zadní, 205 mm šířka pláště, 65 % profil pláště a konvenční typ

- Posuvné nákladové dveře spolujezdce, zadní dvoukřídlé nákladové dveře
- Přední a zadní kola: hliníkový ráfek 16 "
- Přední světlomety halogenové
- Mlhové světlomety
- Spojovací zařízení A50-X

Interiér:

- Odkládací schránka před spolujezdcem:
- Osvětlení zavazadlového prostoru

Technický popis stavu automobilu:

Směrnice EHS/ES č.:
692/2008B, EURO 5

Motor

Typ: CAA, výkon: 103 kW, původní, funkční, stav odpovídá stáří.

Spojka:

Původní, funkční.

Převodovka:

Původní, funkční, stav odpovídá stáří.

Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

Brzdy ABS:

Původní, stav odpovídá stáří.

Elektr. Soustava:

Původní.

Akumulátor:

Na hranici životnosti, nutná výměna.

Karoserie:

Původní, nelze v minulosti vyloučit opravu, stav odpovídá stáří.

Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří a zhoršené údržbě.

Servisní interval:

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

Lak:

Původní, stav odpovídající provoznímu stáří.

Kola:

Hliníková, letní pneu, stav odpovídá stáří.

Závěr:

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, nemá platnou STK, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, stav odpovídá stáří, zhoršené údržbě interiéru a počtu ujetých kilometrů.

Odhad ceny obvyklé:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

280 000 Kč

V Praze dne 9.8.2016

.....
Prohlídku a stanovení ceny vozu
provedl za KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík