

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3773766142
Datum aktivace kuponu:	07.12.2016 9:12:45
Platnost do:	06.01.2017 9:12:45

Základní údaje o voze

TOVÁRNÍ ZNAČKA	MODEL	TYP KAROSERIE	DRUH VOZIDLA	PALIVO	VÝKON
ŠKODA	SUPERB	kombi	osobní	benzín	191 kW
OBJEM	PRVNÍ REGISTRACE	V ČR REGISTROVÁNO JAKO	PRVNÍ REGISTRACE V ČR	KONTROLNÍ ČÍSLO VE VIN	
3597 ccm	23.12.2009	nové	23.12.2009	kontrolní číslice je v pořádku	

Časový vývoj stavu tachometru

Prohlédnutí vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
12.2009	0	Rok výroby - 1.registrace
03.2010	3 500	
07.2010	16 000	
10.2010	30 500	
01.2011	38 000	
05.2011	47 000	
06.2011	50 500	
08.2011	60 500	
12.2011	68 000	
01.2012	71 500	
04.2012	77 000	
06.2012	82 000	
07.2012	85 500	
09.2012	91 500	
03.2013	105 000	
05.2013	107 000	
06.2013	107 000	
11.2013	107 500	
01.2016	194 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Rok výroby

Výsledkem dotazu je stanovení roku event. i měsíce výroby vozidla.

Hodnota každého vozidla je jednoznačně určena jeho stářím a jeho opotřebením. Neznalost data výroby vozidla umožňuje snadnou manipulaci s jeho cenou. Široká motoristická veřejnost zná pojmy modelový rok a datum první registrace vozidla. Právě tyto údaje jsou často prezentovány namísto skutečného roku výroby a jen málokdo si uvědomuje jejich rozdílnost.

Na základě provedených zkoumání je datum první registrace nejčastěji pozměňovaným údajem (běžně o 1-3 roky) u individuálně dovezených vozidel, a to právě za účelem jejich většího zhodnocení.

Znalost roku výroby vozidla je základním předpokladem stanovení jeho reálné tržní ceny.

Rok výroby	2009
Měsíc výroby	12
Stáří vozidla	7 let

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Stav ke dni: 07.12.2016
Vozidlo není vedeno jako odcizené v ČR.
Vozidlo není vedeno jako odcizené v SR.

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	07.12.2016
Acrax s.r.o.	NE
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASPER	NE
CETELM	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 1
Datum:	2 / 2012
Materiál (výčet)	Plast pod motor Oct II 2017
	Pneumatika Pirelli SottoZero2
	Disk alu
	Odhluchovací kryt - de a namontovat
Práce (výčet)	Kolo kompletní - de a namontovat
	Kolo kompletní - vyvazit
	Pneu - vymenit
	Geometrie přední a zadní napravy - promerit

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 9		
Datum škody	7 / 2010	
Země	ČR	
Výše škody	3 953 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	zadní čelo	
Číslo záznamu: 2 / 9		
Datum škody	10 / 2010	
Země	ČR	
Výše škody	400 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	čelní sklo	
Číslo záznamu: 3 / 9		
Datum škody	4 / 2011	
Země	ČR	
Výše škody	3 237 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	zadní čelo	
Číslo záznamu: 4 / 9		
Datum škody	5 / 2011	
Země	ČR	
Výše škody	1 856 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	zadní čelo	
Číslo záznamu: 5 / 9		
Datum škody	8 / 2011	
Země	ČR	
Výše škody	895 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	zadní čelo, L zadní strana	
Číslo záznamu: 6 / 9		
Datum škody	8 / 2011	
Země	ČR	
Výše škody	312 EUR	
Statut poškození	Oprava	
Evidovaná místa poškození	P zadní strana	

Číslo záznamu: 7 / 9	
Datum škody	3 / 2012
Země	ČR
Výše škody	372 EUR
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo



Číslo záznamu: 8 / 9	
Datum škody	3 / 2012
Země	ČR
Výše škody	405 EUR
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	pravá strana



Číslo záznamu: 9 / 9	
Datum škody	8 / 2013
Země	ČR
Výše škody	4 516 EUR
Statut poškození	Oprava

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Druh karoserie	OSOBNÍ KOMBI
Palivo	BA 95 B
Zdvihový objem (ccm)	3 597.0
Max. výkon (kW)	191.0
při otáčkách (ot/min)	6 000
Převodovka	AUT
Maximální rychlost (km/h)	247
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	2 307
Typ motoru	CDVA
Celková hmotnost povolená (kg)	2 307
Provozní hmotnost (kg)	1 746

Technický popis - rozšířený	
Homologace	e11*2001/116*0326*09
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Délka (mm)	4 838
Šířka (mm)	1 817
Výška (mm)	1 510
Rozvor (mm)	2 758
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 307
Hmotnost připojného brzděného vozidla (kg)	2 000
Hmotnost nebrzděného připojného vozidla (kg)	750
Zatížení náprav (kg)	1 200/1 200; 1 250/1 250
Zatížení střechy (kg)	100
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 80
Nápravy, pohon	2 - 2

Technický popis - rozšířený	
Náprava 1	7J X 17 ET 49; 225/45 R17 94 W
Náprava 2	7J X 17 ET 49; 225/45 R17 94 W
Provozní brzda	ANO
Parkovací brzda	ANO
Nouzová brzda	ANO
Odlehčená brzda	NE
Hluk stojícího vozidla (dB)	72.0
při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk vozidla za jízdy (dB)	74.0
Spotřeba paliva	ES692/2008A
Spotřeba - město (l/km)	14.4
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	7.8
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	10.2
ABS	ANO
Retardér	NE
Směrnice ES	692/2008A

Kontrola vybraného identifikátoru

Jedná se o tzv. „PIN vozidla“ na zákaznickém štítku, díky kterému si ověříte, zda štítek náleží k VIN prověřovaného vozidla a tím snížíte riziko špatné koupě vozidla. Zákaznický štítek patří mezi často padělané identifikátory. U předělaného vozidla nebude tento štítek originální a přestože na štítku bude uvedeno správné VIN vozidla, tak další kódy na štítku, mezi které patří i „PIN vozidla“, nebudou původní, tedy originální.

Kontrola nebyla v systému AUTOTRACER provedena.

Kontrolu můžete provést kdykoliv v době platnosti tohoto kuponu přímo v systému AUTOTRACER.

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	Škoda SUPERB COM II (3T53SXWCS) 3.6 FSI 4x4 Exclusive AP Combi
Motor	CDVA; 3 580 ccm; 3,60 L; 191 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	14,4 / 7,8 / 10,2
Převodovka	LTX; jiná; 6 převodových stupňů
Základní cena verze (s DPH)	1 071 900 Kč
Cena vč. volitelné výbavy (s DPH)	1 102 100 Kč

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné	
ABS	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s napínači	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče 3-bodové s napínači , bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně spolujezdce 3-bodové s napínači , bezpečnostní pásy na zad.sedadlech uprostřed, 3-bodové	
Boční airbagy přední	
Brzdový asistent BAS	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Kolení airbag	
Program stabilizace přívěsu	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s vypínáním	
Střešní airbagy pro přední a zadní sedadla	
Systém řízení stability ESP	

Standardní vybavení
Funkčnost
12v zásuvka
4 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené
Anténa kombinovaná
Atnikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie
Audio systém s RDS a CD měničem na 6 CD CD včetně MP3
Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru
Bezdrátové připojení Bluetooth
CD měnič v palubní desce a 6:počet CD
Dálkové centrální zamykání včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání
Dálkové ovládání audia s ovládáním na volantu
Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné
Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna , elektrické ovládání oken vzadu
Imobilizér
Konsole úplná na palubní desce , konsole úplná na podlaze , konsole částečná, nad předním oknem
Manuální 6-rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze sekvenční manuální, automatický režim a T
Manuální sekvenční s dvojitou spojkou
Nastavení světel aktivní
Ostřikovače světel
Otáčkoměr
Palivová nádrž: typ nádrže:hlavní
Palivový systém:přímé vstřikování benzínu
Paměť s nastavením vnějších zpětných zrcátek počet nastavení pro sedadlo řidiče:5
Parkovací senzor vpředu a vzadu, radar
Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
Posilovač řízení s progresivním účinkem, typ
Připojení externích zařízení
Příprava pro mobilní telefon
Reproduktory-počet:10
Sada na opravu pneumatik
Stěrače s dešťovým senzorem
Tempomat
Ukazatel servisních intervalů
Venkovní teplota
Vyhřívání ostřikovače
Vyhřívání přední sklo
Komfort
Automatická klimatizace 2
Lednička ve schránce u spolujezdce a ventilovaná
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Tónovaná skla
Ventilace s digitálním displayem, pylovým filtrem a filtrem na bázi aktivního uhlí
Exteriér
Bi-Xenonové přední světlomety
Boční ochranné lišty
Boční před.světla pro odbočování
Chromované lišty okolo bočních oken a na bocích vozu
Kola vpředu a vzadu, z lehké slitiny, 7,5 x 18
Pneumatiky vpředu a vzadu, 225 / 40 index: W, konvenční
Přední a zadní nárazníky v barvě vozu
Přední mlhová světla
Sklopná zrcátka elektrická
Střešní nosiče
Zadní dveře výklopné
Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívání, v barvě vozu s automatickým ovládáním ukazatele směru

Standardní vybavení
Interiér
Automatické zpětné zrcátko
Čtecí lampičky vpředu a vzadu
Držák pohárků pro přední sedadla a zadní sedadla
Koberečky textilní
Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná s bederní opěrkou vyhřívaná, el. nastavitelná, počet el. nastavení: 5 pro řidiče a spolujezdce s naklápěním sedáku
Kožený multifunkční volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose
Kryt zavazadlového prostoru posuvný
Luxusní obložení na hlavici řadicí páky: kůže
Osvětlení zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: Alcantara, doplňkový potahový materiál: kůže
Roletky na oknech pro boční okna , manuální ovládání
Úchyt na zavazadla posuvné kotvicí body
Zadní sedadla 3-místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40, vyhřívaná, počet el. nastavení: 0 a sklápěcí sedák dělený
Ostatní
Zadní okno pevné se zadním stěračem se stálým chodem

Volitelná výbava
Bezpečnost
Bocní airbagy vzadu
7 000 Kč
Funkčnost
Bez označení motorizace
0 Kč
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Dekor Mirage - imitace kovu
1 000 Kč
Interier Glamour
0 Kč
Kola/Pneumatiky
Kola z lehké slitiny Luna 7.5 x 18"
0 Kč
Rezervy
Rezervní kolo z lehké slitiny
1 400 Kč
Komfort
SunSet
5 000 Kč
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava
MDI (Mobile Device Interface)
2 800 Kč
Triramenny kožený multifunkční volant
6 000 Kč
Zabezpečení vozu
Alarm
7 000 Kč
Volitelná výbava celkem:
30 200 Kč

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.