



## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění:

Ojetý **NÁKLADNÍ AUTOMOBIL BB SKŘÍŇOVÝ**, značky: **CITROËN**, obchodní označení: **JUMPER**, kategorie vozidla: **N1**, varianta: **BUMFB**, verze: **/HY**, RZ: **3SD5336**, datum 1. registrace vozidla: **16. 7. 2014**, VIN: **VF7YBUMFB12641236**, zdvih. objem: **2 198 ccm**, výkon **110 kW**, palivo: **NM**, barva: **BÍLÁ**, karoserie: **SKŘÍŇOVÁ**, počet míst k sezení: **3**, STK platná do: **16. 7. 2018**, č. VTP: **UG003227**, č. ORV: **UAP024845**, přechtený stav počítadla ujetých kilometrů: **43 256 km**, (dále jen „automobil“)

### Výbava automobilu Citroën Jumper III Furgon do 3,3 t L2H2 2.2 HDI 150 k:

ABS, ESP, brzdový asistent BAS, čelní airbag řidiče a spolujezdce, manuální 6 – stupňová převodovka, tempomat, bluetooth handsfree, palubní počítač, manuální klimatizace, 2 din audio systém, LED denní svícení, multifunkční volant, loketní opěrka, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zadní stupátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná zpětná zrcátka, elektricky ovládaná přední okna, dálkové centrální zamykání, ochrana podlahy nákladového prostoru.

### Technický popis stavu automobilu:

**Směrnice EHS/ES č.:**  
195/2013M, EURO 5

#### Motor

Typ: 4H03, výkon: 110 kW, původní, stav odpovídá stáří.

#### Spojka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Převodovka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Brzdy ABS:

Původní, stav odpovídá stáří, doporučená kontrola.

#### Elektr. Soustava:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Akumulátor:

Nový akumulátor 95 Ah.

#### Karoserie:

Původní, poškozené levé zadní světlo, stav odpovídá stáří.

#### Lak:

Původní, provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Interiér:

Původní, stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Kola:

Plechová, stav odpovídá stáří.

#### Servisní interval:

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

### Závěr:

Automobil byl zakoupený v ČR jako nový, automobil vyžaduje servisní prohlídku, kontrolu brzd a výměnu provozních kapali po 1,5 letém odstavení, stav automobilu odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

**Odhad ceny obvyklé:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

**351 000 Kč**

V Přeborově dne 17.02.2017

.....  
Prohlídku a stanovení ceny vozu  
provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík