



Ocenění předmětu dražby

Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL**, značky: **MAZDA**, obchodní označení: **6**, kategorie vozidla: **M1**, typ: **GH**, varianta: **692**, verze: **62W0**, RZ: **5E22231**, datum 1. registrace vozidla: **3. 3. 2015**, VIN: **JMZGJ692621192672**, zdvih. objem: **2 191 ccm**, výkon: **129 kW**, palivo: **NM**, barva: **MORÁ**, karoserie: **KOMBI**, počet míst k sezení: **5**, STK platná do: **30. 3. 2018**, přechtený stav počítadla ujetých kilometrů: **79 110 km**, (*dále jen „automobil“*).

Vybava automobilu vozidla MAZDA 6 Wagon 2.2.D 175k SkyActiv:

Stabilizační systém DSC, šest airbagů, systém i-stop, technologie i-Eloop, startování tlačítkem, asistent rozjezdu do kopce, elektricky ovládaná přední sedadla, adaptivní tempomat, bluetooth, multifunkční kožený volan, přední a zadní parkovací čidla, kontrola mrtvého úhlu RVM, dvouzónová klimatizace, audiosystém BOSE, zadní parkovací kamera, kožené čalounění, vyhřívání předních sedadel, mlhovky, zadní diodová světla, bixenonové světlomety s natáčením do zatáček, litá 17" kola a další.

Technický popis stavu automobilu:

Směrnice EHS/ES č.:
136/2014AT, EURO 6

Motor:
Typ: SH, výkon: 129 kW,
původní, stav odpovídá
stáří.

Převodovka, spojka:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Přední náprava a řízení:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Zadní náprava:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Brzdy ABS:
Původní, stav odpovídá
stáří.

Elektr. Soustava:
Původní.

Akumulátor:
Původní, na hranici
životnosti, doporučená
výměna.

Karoserie:
Původní, poškozený levý
zadní práh, podběh, dveře a
levé zpětné zrcátko, stav
odpovídá stáří.

Lak:
Původní, drobné provozní
oděrky, poškozený lak na
levém zadním prahu,
dveřích a podběhu, stav
odpovídající provoznímu
stáří.

Interiér:
Stav odpovídající
provoznímu stáří.

Kola:
Litá 17", zimní pneu, stav
odpovídá stáří.

Servisní interval:
Nebylo možné zjistit datum
poslední servisní prohlídky.

Závěr:

Automobil zakoupen v ČR jako nový, první majitel, k dispozici je jeden klíč, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, je lehce poškozeno, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Odhad ceny obvyklé:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

460 000 Kč

V Praze dne 24. 2. 2017

.....
Prohlídku a stanovení ceny vozu
provedl za KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík