



Ocenění předmětu dražby

Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL KOMBI**, značky: **FORD**, obchodní označení: **MONDEO**, kategorie vozidla: **M1**, typ: **BA7**, varianta: **TNBA1G**, verze: **5N**, RZ: **5H09652**, datum 1. registrace vozidla: **23. 12. 2010**, VIN: **WF0GXXGBBGAA19043**, zdvih. objem: **1 976 ccm**, výkon: **149 kW**, palivo: **BA 95 B**, typ motoru: **TNBA**, směrnice EHS/ES: **692/2008A**, počet náprav - z toho hnaných: **2 – 1 PŘEDNÍ**, převodovka: **AUT**, barva: **HNĚDÁ LUNAR SKY**, karoserie: **KOMBI**, počet míst k sezení: **5**, STK platná do: **19. 12. 2018**, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: **166 126 km**, (dále jen „automobil“)

Výbava automobilu Ford Mondeo Kombi EcoBoost 2.0 149 kW:

Sedm airbagů, el. ovládaná přední a zadní okna, el. nastavitelná, sklopná a vyhřívaná zrcátka, dálkově ovládané centrální zamykání, bezklíčkové ovládání, palubní počítač, dvouzónová automatická klimatizace, satelitní navigace, tempomat, antireflexní vnitřní zrcátko, světelný a dešťový senzor výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou, nastavitelný volant, ESP, TCS, EBA, osm reproduktorů, ovládání rádia pod volantem, zpožděné zhasnutí světlometů, zapalovač, el. zásuvka, držáky nápojů, dělené zadní sedadlo, pět opěrek hlavy, přední loketní opěrka, zadní loketní opěrka, zásuvka na 12V v zavazadlovém prostoru, síť v zavazadlovém prostoru a kryt zavazadlového prostoru, el. ovládaná zadní okna, nastavitelnou bederní opěrku řidiče, volant a hlavici řadicí páky v kůži a podlahové rohože, přední opěrky hlavy nastavitelný ve čtyřech směrech, ruční brzdu v kůži, osvětlení prostoru pro nohy, čtecí lampičky vpředu i vzadu, výdechy klimatizace vzadu, el. nastavitelné sedadlo řidiče, vyhřívaná přední sedadla.

Technický popis stavu automobilu:

Směrnice EHS/ES č.:

692/2008a, EURO 5

Motor

Typ: **TNBA**, výkon: **149 kW**, původní, stav odpovídá stáří.

Spojka AUT:

Původní, stav odpovídá stáří.

Převodovka AUT:

Původní, stav odpovídá stáří.

Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

Závěr:

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Brzdy ABS:

Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.

Elektr. Soustava:

Původní.

Akumulátor:

Na hranici životnosti, doporučená výměna.

Karoserie:

Původní, poškozené levé zpětné zrcátko, stav odpovídá stáří.

Lak:

Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří.

Kola:

Plechová, 16", zimní pneu, stav odpovídá stáří.

Servisní interval:

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

Odhad ceny obvyklé:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

160 000 Kč

V Praze dne 19.07.2017

.....
Prohlídku a stanovení ceny vozu
provedl za KOVA Group a.s.
Miloslav Kovařík