



## Ocenění předmětu dražby

### Předmětem ocenění:

Ojetý **OSOBNÍ AUTOMOBIL**, značky: **VOLKSWAGEN**, obchodní označení: **GOLF**, kategorie vozidla: **M1**, typ: **AUV**, varianta: **VACCRBCX0**, verze: **FM6FM2Q0**, RZ: **9B51244**, datum 1. registrace vozidla: **19.5.2014**, VIN: **WVWZZZAUZEP589185**, zdvih. objem: **1968 ccm**, výkon: **110 kW**, palivo: **NM**, směrnice EHS/ES: **630/2012J**, počet náprav - z toho hnaných: **2-1**, barva: **BÍLÁ**, karoserie: **AC KOMBI**, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: **5**, STK platná do: **2.5.2020**, přechytný stav počítadla ujetých kilometrů: **183 939 km**, skutečný stav není znám.  
(dále jen „automobil“)

### Výbava automobilu Volkswagen Golf Variant 2.0 TDi 110 kW:

Dvou zónová automatická klimatizace, Sport-komfortní sedadla vpředu, 6-ti stupňová mechanická převodovka, elektronický program stability ESP, kožený multifunkční volant, střešní nosič – lesklý, rádio Standard, 8 reproduktorů, airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce, boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem

### Technický popis stavu automobilu:

#### Směrnice EHS/ES č.:

630/2012J, **EURO 5**

#### Motor

Typ: **CRB**, výkon: **110 kW**, původní, stav odpovídá stáří, hlásí závadu, bliká žhavení

#### Spojka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Převodovka:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Přední náprava a řízení:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Závěr:

Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, motor hlásí chybu, drobné oděrky, jinak stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

#### Zadní náprava:

Původní, stav odpovídá stáří.

#### Brzdy ABS:

Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.

#### Elektr. Soustava:

Původní.

#### Akumulátor:

Na hranici životnosti, nutná výměna.

#### Karoserie:

Původní, možné poškození v minulosti.

#### Lak:

Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Interiér:

Stav odpovídající provoznímu stáří.

#### Kola:

Litá kola 195/ 65 R 15 T, zimní Michellin, stav odpovídá stáří.

#### Servisní interval:

Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

**Odhad ceny obvyklé:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovujeme obvyklou cenu oceňovaného automobilu k dnešnímu dni na:

**167 100 Kč** včetně DPH 21%

V Praze dne 23.01.2019

.....  
Prohlídku a stanovení ceny vozu  
provedl za KOVA Group a.s.  
Miloslav Kovařík